



CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
Rua Idalino de Oliveira, s/n – Centro - CEP: 59.600-135 – Mossoró/RN – Fone: 84 2140-9400
CNPJ nº 08.208.597/0001-76.

INDICAÇÃO Nº ____/2025

INDICO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL QUE
DETERMINE AO SETOR
COMPETENTE
PROVIDENCIAR LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DO BUEIRO
LOCALIZADO NA RUA
ERIKA DAIANE DA SILVA,
BAIRRO SANTA DELMIRA,
CEP – 59615-415.


JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente,

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

A presente indicação visa atender a uma demanda urgente da população residente na Rua Erika Daiane da Silva, no bairro Santa Delmira, que enfrenta diversos transtornos ocasionados pela falta de limpeza e manutenção adequada do bueiro localizado na referida via. A ausência de ações preventivas tem contribuído para o acúmulo de lixo, entulhos e sedimentos, resultando na obstrução do sistema de drenagem pluvial. Essa situação se agrava, sobretudo, em períodos de chuvas intensas, quando a água não consegue escoar adequadamente, provocando alagamentos que afetam residências, dificultam o tráfego de pedestres e veículos e comprometem a rotina dos moradores. Além dos danos materiais, o problema representa um sério risco à saúde pública, favorecendo a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como a dengue, chikungunya e zika vírus, além de atrair roedores e gerar mau cheiro constante. Portanto, a realização imediata da limpeza e manutenção do bueiro é medida essencial para garantir condições mínimas de salubridade, segurança e qualidade de vida à comunidade local. A adoção dessa providência demonstra o compromisso da gestão municipal com a preservação da infraestrutura urbana e o bem-estar dos cidadãos mossoroenses.

Mossoró-RN, 17 de junho de 2025


Francisco Ledivaldo Rodrigues (Mazinho do Saci)
Vereador - PL